


Принадлежности



Материал	< 700	< 850	< 1000	< 1400	< 700	> 700	< 240	< 300	< 8% Si	> 8% Si	Латунь Медь	Бронза	Ni	Ti	< 55 HRC	< 60 HRC	< 65 HRC
HSS	●	●	○				●	●	●	●	●	●					

M	Шаг	l1	l2	d2	Приводной квадрат	Отверстие под резьбу	Артикул HSS
M 1	0,25	32	5,5	2,5	2,1	0,75	131004 0010
M 1,1	0,25	32	5,5	2,5	2,1	0,85	131004 0011
M 1,2	0,25	32	5,5	2,5	2,1	0,75	131004 0012
M 1,4	0,3	32	7	2,5	2,1	1,1	131004 0014
M 1,6	0,35	32	8	2,5	2,1	1,25	131004 0016
M 1,7	0,35	32	8	2,5	2,1	1,35	131004 0017
M 1,8	0,35	32	8	2,5	2,1	1,45	131004 0018
M 2	0,4	36	8	2,8	2,1	1,6	131004 0020
M 2,2	0,45	36	9	2,8	2,1	1,75	131004 0022
M 2,3	0,4	36	9	2,8	2,1	1,9	131004 0023
M 2,5	0,45	40	9	2,8	2,1	2,05	131004 0025
M 2,6	0,45	40	9	2,8	2,1	2,15	131004 0026
M 3	0,5	40	11	3,5	2,7	2,5	131004 0030
M 3,5	0,6	45	13	4	3	2,9	131004 0035
M 4	0,7	45	13	4,5	3,4	3,3	131004 0040
M 4,5	0,75	50	16	6	4,9	3,8	131004 0045
M 5	0,8	50	16	6	4,9	4,2	131004 0050
M 6	1	50	19	6	4,9	5	131004 0060
M 7	1	50	19	6	4,9	6	131004 0070
M 8	1,25	56	22	6	4,9	6,8	131004 0080


M	Шаг	l1	l2	d2	Приводной квадрат	Отверстие под резьбу	Артикул HSS
M 9	1,25	63	22	7	5,5	7,8	131004 0090
M 10	1,5	70	24	7	5,5	8,5	131004 0100
M 12	1,75	75	29	9	7	10,2	131004 0120
M 14	2	80	30	11	9	12	131004 0140
M 16	2	80	32	12	9	14	131004 0160
M 18	2,5	95	40	14	11	15,5	131004 0180
M 20	2,5	95	40	16	12	17,5	131004 0200
M 22	2,5	100	40	18	14,5	19,5	131004 0220
M 24	3	110	50	18	14,5	21	131004 0240
M 27	3	110	50	20	16	24	131004 0270
M 30	3,5	125	56	22	18	26,5	131004 0300
M 33	3,5	125	56	25	20	29,5	131004 0330
M 36	4	150	63	28	22	32	131004 0360
M 39	4	150	63	32	24	35	131004 0390
M 42	4,5	150	63	32	24	37,5	131004 0420
M 45	4,5	160	70	36	29	40,5	131004 0450
M 48	5	180	75	36	29	43	131004 0480
M 52	5	180	75	40	32	47	131004 0520
M 56	5,5	200	85	45	35	50,5	131004 0560
M 60	5,5	200	85	45	35	54,5	131004 0600

131 019 Комплект ручных метчиков



• Левая резьба

Принадлежности



Материал	< 700	< 850	< 1000	< 1400	< 700	> 700	< 240	< 300	< 8% Si	> 8% Si	Латунь Медь	Бронза	Ni	Ti	< 55 HRC	< 60 HRC	< 65 HRC
HSS	●	●	○				●	●	●	●	●	●					

M-LH	Шаг	l1	l2	d2	Приводной квадрат	Отверстие под резьбу	Артикул
M 3	0,5	40	11	3,5	2,7	2,5	131019 0030
M 4	0,7	45	13	4,5	3,4	3,3	131019 0040
M 5	0,8	50	16	6	4,9	4,2	131019 0050
M 6	1	50	19	6	4,9	5	131019 0060
M 8	1,25	56	22	6	4,9	6,8	131019 0080
M 10	1,5	70	24	7	5,5	8,5	131019 0100
M 12	1,75	75	29	9	7	10,2	131019 0120
M 14	2	80	30	11	9	12	131019 0140
M 16	2	80	32	12	9	14	131019 0160
M 18	2,5	95	40	14	11	15,5	131019 0180
M 20	2,5	95	40	16	12	17,5	131019 0200
M 22	2,5	100	40	18	14,5	19,5	131019 0220
M 24	3	110	50	18	14,5	21	131019 0240
M 27	3	110	50	20	16	24	131019 0270
M 30	3,5	125	56	22	18	26,5	131019 0300