


- Для радиальной и осевой подачи
- Осевая подача только с роликами AA, BR, BL
- Только для роликов диаметром 10 и 15мм
- Простая система замены ролика

Типы оборудования:

- Универсальные токарные станки
- Токарные станки с ЧПУ
- Автоматы продольного точения

**Возможные формы накатки:**

| Конфигурация накатки | RAA | RBL30° | RBL45° | RBR30° | RBR45° | RGV30° | RGV45° | RGE30° | RGE45° |
|----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Тип ролика | AA | BR30° | BR45° | BL30° | BL45° | GE30° | GE45° | GV30° | GV45° |


| Размер ролика (Ø x w x b) | A | B | L1 | L2 | E | F | Диаметр прутка | Вес, кг | Артикул правая | Артикул левая |
|---------------------------|----|----|------|----|----|---|----------------|---------|----------------|---------------|
| 10 / 15x4x4 | 8 | 8 | 96,5 | 80 | 12 | 2 | 3-50 | 0,2 | 355020 0208 | 355020 0209 |
| | 8 | 8 | 99 | 80 | 12 | 2 | 3-100 | 0,2 | | |
| 10 / 15x4x4 | 10 | 10 | 96,5 | 80 | 12 | 2 | 3-50 | 0,2 | 355020 0210 | 355020 0211 |
| | 10 | 10 | 99 | 80 | 12 | 2 | 3-100 | 0,2 | | |
| 10 / 15x4x4 | 12 | 12 | 96,5 | 80 | 12 | 2 | 3-50 | 0,2 | 355020 0212 | 355020 0213 |
| | 12 | 12 | 99 | 80 | 12 | 2 | 3-100 | 0,2 | | |

355 025 Державка для накатки

- Для радиальной и осевой подачи
- Осевая подача только с роликами AA, BR, BL
- Простая система замены ролика
- Нейтральное исполнение

Типы оборудования:

- Универсальные токарные станки
- Токарные станки с ЧПУ
- Автоматы продольного точения

**Возможные формы накатки:**

| Конфигурация накатки | RAA | RBL30° | RBL45° | RBR30° | RBR45° | RGV30° | RGV45° | RGE30° | RGE45° |
|----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Тип ролика | AA | BR30° | BR45° | BL30° | BL45° | GE30° | GE45° | GV30° | GV45° |

| Размер ролика (Ø x w x b) | A | B | L1 | L2 | E | F | Диаметр прутка | Вес, кг | Артикул |
|---------------------------|----|----|-------|----|----|---|----------------|---------|-------------|
| 20x8x6 | 20 | 20 | 119,5 | 90 | 8 | 6 | 8-200 | 0,7 | 355025 0220 |
| 20x8x6 | 25 | 20 | 119,5 | 90 | 8 | 6 | 8-200 | 0,7 | 355025 0225 |
| 20x10x6 | 20 | 20 | 119,5 | 90 | 10 | 5 | 8-200 | 0,7 | 355025 0420 |
| 20x10x6 | 25 | 20 | 119,5 | 90 | 10 | 5 | 8-200 | 0,7 | 355025 0425 |
| 25x8x8 | 20 | 20 | 122 | 90 | 8 | 6 | 8-200 | 0,7 | 355025 0620 |
| 25x8x8 | 25 | 20 | 122 | 90 | 8 | 6 | 8-300 | 0,7 | 355025 0625 |